



GRUPO ASSISTENCIAL CÁRITAS

CNPJ: 51.881.530/0001-27

Mantenedora da ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CÁRITAS

Rua Riachuelo, 200 – Jardim Nova Belmont (19) 3608.1025 / 3608.0244

São José do Rio Pardo – SP. CEP: 13.720.000

www.escolacaritas.com.br – e-mail: caritassjrp@uol.com.br

PLANO DE TRABALHO - MANUTENÇÃO DA PISCINA

1- Identificação

- Grupo Assistencial Cáritas
- CNPJ:51.881.530/0001-27

2- Objetivo

Realizar a manutenção preventiva e corretiva da piscina, garantindo um espaço seguro, funcional e adequado para a realização de atividades aquáticas com os alunos com deficiência atendidos pela entidade.

3- Justificativa

A piscina com metragem de 12m x 8m é um recurso essencial no conjunto de atendimentos oferecidos pelo Grupo Assistencial Cáritas, especialmente no desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos com deficiência. Atualmente, a estrutura apresenta rachaduras e desgaste da pintura, comprometendo a segurança e a qualidade das atividades.

A manutenção torna-se urgente para:

- Evitar riscos à integridade física dos usuários.
- Preservar o patrimônio da instituição.
- Garantir a continuidade dos atendimentos terapêuticos e socioeducativos realizados no espaço aquático.
- Atender exigências sanitárias e técnicas relacionadas ao uso coletivo da piscina.

A reforma proporcionará melhores condições para os educandos, ampliando os benefícios físicos, cognitivos e emocionais que as atividades aquáticas promovem.

4- Serviços a serem executados

a. Preparação da Superfície:

- Drenagem total da piscina.
- Limpeza da estrutura interna para remoção de sujeiras e resíduos.



GRUPO ASSISTENCIAL CÁRITAS

CNPJ: 51.881.530/0001-27

Mantenedora da ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CÁRITAS

Rua Riachuelo, 200 – Jardim Nova Belmont (19) 3608.1025 / 3608.0244

São José do Rio Pardo – SP. CEP: 13.720.000

www.escolacaritas.com.br – e-mail: caritassjrp@uol.com.br

- Inspeção visual para identificação de rachaduras ou falhas na estrutura.
- b. **Lixamento da Superfície:**
 - Lixamento completo das paredes e fundo da piscina para preparação da superfície.
- c. **Reparos com Fibra de Vidro:**
 - Aplicação de fibra de vidro nas rachaduras e áreas danificadas.
 - Reforço estrutural em pontos críticos.
- d. **Aplicação de Pintura:**
 - Aplicação de Gel Coat Azul para proteção e acabamento final da piscina.

5- Benefícios da Piscina para os Alunos com Deficiência

A piscina é um espaço terapêutico de grande valor na rotina dos alunos.

Seus benefícios incluem:

Estimulação sensorial: Estimula os sentidos e proporciona relaxamento.

Desenvolvimento motor: Melhora equilíbrio, coordenação e força muscular.

Inclusão social: Promove interação, convivência e construção de vínculos.

Autonomia e autoestima: Estimula conquistas pessoais e segurança emocional.

Bem-estar e qualidade de vida: Impacto positivo na saúde física e emocional.

6- Orçamento

- **Valor Total:** R\$ 15.800,00
(conforme descrito na ordem de serviço, inclui materiais e mão de obra)
- **Plano de Aplicação:**

DESPESAS	ANUAL
Lixamento, aplicação de fibra nas rachaduras e pintura da Piscina	15.800,00



GRUPO ASSISTENCIAL CÁRITAS

CNPJ: 51.881.530/0001-27

Mantenedora da ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CÁRITAS

Rua Riachuelo, 200 – Jardim Nova Belmont (19) 3608.1025 / 3608.0244

São José do Rio Pardo – SP. CEP: 13.720.000


www.escolacaritas.com.br – e-mail: caritassjrp@uol.com.br

7- Documentação Fotográfica

- Imagens anexadas na ordem de serviço mostram o estado atual da piscina e exemplos do material utilizado na reforma.




Luciana Tempesta Maldonado Costa
Presidente


Maria Carolina Pinto M. Andrade
Diretora
RG 30.997.233-4